

Visit 車種別適合表

更新日：24/12/01

	確認日付	商品名	商品名	商品名	Year & Model	動作確認 及び 注意事項
LEXUS	21/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 LEXUS LC	○
	22/05	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 LEXUS LX600 マークレビンソン付	○ 2022年式5月 H2は正常起動でタッチパネルで操作可能 ステアリングボリューム操作可能 V10は動作できませんでした(増設として電源をUSB タイプAに接続しましたがダメでした)
	22/03	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 LEXUS RX450	○ 2022年式3月 タッチパネルとタッチパッドが付いた車両で起動はするが操作できないケース有り USBマウスを使って操作できたかは現車確認できていません
	20/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 LEXUS RX450h	○
	22/01	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 LEXUS ES	○
	21/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 IS300	○ タッチパッド 要USB
	22/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 NX	○ 付属の2分岐USBケーブルで動作します。 純正画面の設定で「AI BOX」を選択する必要があります。
	23/06	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2023 RX500h	○
	23/09		ELA-V12	ELA-H3	2023 UX	○
	TOYOTA	20/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021-2020 アルファード JBL付
21/07		ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 カムリ JBLプレミアムサウンド	○
21/08		ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 カローラ	○
21/11		ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 カローラ クロス	○
22/03		ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 クラウン	○
22/09		ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 New クラウン クロスオーバー	○ 接続は付属2分岐ケーブル使用 TYPE C → TYPE A Dual TYPE A コンソールBOX内 充電 TYPE C 液晶下 離れていますが延長は必要なし
22/08		ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 ノア/ヴォクシー	○ 接続は付属2分岐ケーブル使用 TYPE C → TYPE A Dual
21/07		ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 ハリアー JBLプレミアムサウンド	○
23/01		ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 ハリアー	○ 接続は要付属2分岐給電ケーブル使用
23/08		ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2023 New プリウス 60系	○
21/01		ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 ライズ	○

	22/04	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 ランクル300系	○
	21/07	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 ランクルブラド150系	○
	23/03	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2023 ルーミー	○
	21/01	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 U S タンドラ 3代目	× 起動できませんでした ELA-V12適合未確認
	21/01	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 U S タンドラ 2代目	○
	21/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 New AQUA	○
	21/08	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019-2021 CHR	○
	21/08	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 RAV4	○
	23/02	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2023 RAV4	○
	21/02	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 YARIS CROSS	○
	23/8		ELA-V12	ELA-H3	2023 Newアルファード/ベルファイヤ 40系	○
	23/8		ELA-V12	ELA-H3	2023 シェンタ	○ 接続は付属2分岐給電ケーブル使用
HONDA	21/02	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 CR-V	○ タッチパネル車ですが要マウス
	21/01				2020 アコード	×
	21/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 VEZEL	○
	23/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2023 CIVIC R	○
	23/02	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2023 STEP WAGON	○
			ELA-V12	ELA-H3		○ 動作はできましたが、テスト中、何度か本体認識できませんでした、また、本体認識後、音声出ない症状も確認。症状が出た場合や本体認識エラー後は、車両を10分程度スリープさせて何度か接続することで復旧しました
MAZDA	21/01				2015/09 ロードスター ND5型	
	21/02	ELA-V10S			2020 CX8	○ タッチパネル マツダコネク1
	21/3				2021 CX5	○ タッチパッド 要マウス
	21/4				2021 MAZDA3	○ タッチパッド 要マウス
	21/7				2019 MAZDA6	○ タッチパッド 要マウス
	21/8	ELA-V9			CX5	×
	23/05		ELA-V12		CX-8	○
	23/09		ELA-V12		2023 CX-5	○
	24/6		ELA-V12		2024 CX8	○ タッチパッド 要マウス
INFINITI	20/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 QX80	○ タッチパネル
NISSAN	23/01	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2023 エクストレイル T33型	○ 12, 3インチワイドナビ 純正アップルカープレイが起動しない場合はスマートフォンを接続してから再度、試して動作確認できました

	22/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 セレナ C28型	○ 12.3インチワイドナビ 純正アップルカープレイが起動しない場合はスマートフォンを接続してから再度、試して動作確認できました
	22/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 ノート オーラ E13型	○ 9インチナビ 純正アップルカープレイが起動しない場合はスマートフォンを接続してから再度、試して動作確認できました
	22/10 20/12	ELA-V10S			2023 フェアレディZ RZ34 2017 リーフ ZE1型	○ タッチパネル × 途中まで起動するがメニュー画面で落ちる
	22/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019-2022 リーフ	○ 9インチナビ 2019年式で動作確認した際に純正ナビを2021~2022年度版にバージョンアップさせないとVISITの動作が安定しないようです
	21/10	ELA-V10S			2021 GT-R R35型	×
SUBARU	21/01	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 レヴォーグ	△ アイコンとタッチの位置が合わない
	21/03		ELA-V12	ELA-H3	2020 フォレスターB型	○ テクニクス8インチ ナビ
	23/08		ELA-V12	ELA-H3	2023 Outback	○
						24年モデルよりインフォテイメントシステム搭載車は適合不可
MITSUBISHI	22/04	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 アウトランダー PHEV GN0W型	○タッチパネル USB端子が(タイプC、タイプA)あり、タイプAを使用。アップルカープレイの接続は①常時接続、②接続を選択、③接続しないの選択枝の指定があり②の設定にしています。「純正ナビに戻る」を押した後に、ナビにある「オーディオ」ボタンを2回押下すると、純正ナビ画面に復帰し、テレビ視聴が可能となりました。
	21/06		ELA-V12	ELA-H3	2021 エクリプスクロス PHEV GL3W型	○タッチパネル
	21/04		ELA-V12	ELA-H3	2020 RVR GA4W型	○タッチパネル
SUZUKI	22/09			ELA-H3	2022 スペースアギア	○メーカーオプション 9インチモニター
AUDI	20/08	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 Q3	○タッチパッド 要マウス
	20/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 RSQ3	○タッチパネル 動作環境はOK CarPlayはオプション
	21/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 Q3	○
	23/04		ELA-V12	ELA-H3	2023 Q3	○
	22/02	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 Q4 e-tron	○
	22/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2023 Q4 e-tron	○
	21/07	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 Q5	○タッチパッド 要マウス
	21/07	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021-2022 Q5	○
	20/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 Q7	○タッチパッド 要マウス
	21/07	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 RS Q8	○ デュアルスクリーン タッチパネル
	20/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 A1	○タッチパネル 動作環境はOK CarPlayはオプション
	21/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 A1	○

	21/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2023 A1	○
	24/08			ELA-H3	2024 A3	○
	20/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 A4	○タッチパッド 要マウス
	20/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 NEW A4	○タッチパネル
	20/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019-2020 A6	△タッチパネル
	21/08	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 A6	○デュアルスクリーン タッチパネル
	20/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2018/2020 A7	△タッチパネル
	20/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 R8	○タッチパッド 要マウス
	21/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 TTS	○タッチパッド 要マウス
	20/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 e-tron GT	○
	23/03		ELA-V12	ELA-H3	2023 e-tron GT	○
	22/02	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 e-toron	○
BENZ	21/03	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 W177 A-CLASS	○タッチパネル
		ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 W247 B-CLASS	○タッチパネル
	21/07	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 W205 C-CLASS	○タッチパネル
	22/02	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 W206 C-CLASS	○ELA-H2使用の場合、アイコンとタッチ位置が合わないことがある
	20/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2018 W213 NTG5.5 E-CLASS	○タッチパッド 要マウス
	21/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 W213 NTG5.5 E-CLASS	○タッチパッド 要マウス
	21/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 W213 E-CLASS	○
	24/3		ELA-V12	ELA-H3	2024 W214 E-CLASS	○
	21/01	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 W463 AMG G63 G-CLASS	○タッチパッド 要マウス
	21/01	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 W463 G550 G-CLASS	○タッチパッド 要マウス
	21/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 W223 S-CLASS	○
	24/8			ELA-H3	2024 SL-CLASS	○
	21/6	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 C257 CLS	○タッチパッド 要マウス
	21/08	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 H247 GLA	○
	21/08	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 X247 GLB	○
	23/4		ELA-V12	ELA-H3	2023 GLC	○
	20/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2018 W166 AMG GLE NGT5.0	○タッチパッド 要マウス NGT5.0の車両でH2はスリープすると起動しなくなるので非対応
	21/07	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 W167 GLE NTG6.0	○
	21/08	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 X167 GLS NTG6.0	○
	21/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 Mercedes Maybach GLS	○
	21/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 AMG GT	○
	21/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 EQA	○

	23/04		ELA-V12	ELA-H3	2023 EQE	○	
	23/7		ELA-V12	ELA-H3	2023 EQS	○	
	24/8		ELA-V12	ELA-H3	2024 W465 NewG Class		
BENTLEY	21/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 FLYING SPUR	○	
VW	20/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 GOLFSVII	○	
	22/04	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 GOLFSVIII	○	
	20/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 Polo	○	
	22/01	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020~2022 T-Roc	○	
	21/04	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 T-Cross	○	
	23/04	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 T-Cross	○	
	23/09		ELA-V12	ELA-H3	2023 ID4	○	
PORSCHE	21/08	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 911	○	タッチパネル
	20/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2018 Cayenne	○	タッチパネル
	20/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 Cayenne	○	タッチパネル
	21/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 Cayenne Coupe HB	○	タッチパネル
	20/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020-2021 Macan	○	タッチパネル
	20/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	Panamera	○	タッチパネル
	21/3	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 Taycan	○	タッチパネル
ALFA ROMEO	21/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 GIULIA	○	TomTom製Navi
	21/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 STELVIO	○	TomTom製Navi
VOLVO	21/02	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 S60	○	タッチパネル
	20/10	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020-2021 XC60	○	タッチパネル
	21/04	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020-2022 XC40	○	タッチパネル 2022年式からのGoogle車両（アップルカープレイ無し車）は非対応 バージョンアップ対応アップルカープレイ付きでも動作不可
	21/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 V90	○	タッチパネル テスト中フリーズ1回 基本的には適合
	21/9	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2121 V60 2020/XC90	○	
	21/10		ELA-V12	ELA-H3	2022 XC60 /2022 V90	○	
	23/04		ELA-V12	ELA-H3	VOLVO現行 Google Alexa 搭載車	○	
FORD	21/6	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 F150	○	タッチパネル

	21/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 RANGER PICK UP	○ タッチパネル
Jeep	20/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020-2022 Wrangler	△ タッチパネル 2021/6以降使用制限有 VISIT再生中から純正に戻した後にVISITを外してください。
	20/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020-2022 Cherokee	○ タッチパネル
	20/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 RENEGADE	○ タッチパネル
	21/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021-2022 RENEGADE	○ タッチパネル
	20/12	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 GRAND CHEROKEE	○ タッチパネル
	20/12	ELA-V10S		ELA-H3	2022 GRAND CHEROKEE WL型	× Uコネクタ7は動作しませんでした
	21/07	ELA-V10S			2021 COMPASS	× 2022y 新車 U connect 10.5
	21/08	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 Wrangler RUBICON	○ タッチパネル TYPE Aで接続すること
	24/1		ELA-V12	ELA-H3	2024 GRAND CHEROKEE	○
	24/1		ELA-V12	ELA-H3	2024 COMPASS	○
	24/1		ELA-V12		2024 COMMANDER	○
	24/6		ELA-V12		2024 Wrangler	○
DODGE	21/01	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2018/2020 CHALLENGER	○ タッチパネル
	21/06	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021/ DURANGO	○ タッチパネル
CITROEN	20/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 BERLINGO	○
	20/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 C3	○
	21/02	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 C5	○
	22/10			ELA-H3	2022 C5X	○ 2画面表示不可
Renault	23/04	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2023 KANGOO	○
	21/08	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 LUTACIA	○
	22/07	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 MEGANE4	○ 7インチイーージーリンク付きはOK 旧モデルのRリンク付きはダメ
	22/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2022 ALPINE A110	○
FIAT	21/08	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H2	2019 FIAT500	○ タッチパネル
	20/12	ELA-V10S	ELA-V12		2020 FIAT ABARTH	○ タッチパネル
PEUGEOT	20/12	ELA-V10S	ELA-V12		2017 2021 2022 PEUGEOT 3008	○ タッチパネル
	22/01	ELA-V10S	ELA-V12		2021 PEUGEOT 5008	○ タッチパネル
	22/04	ELA-V10S	ELA-V12		2022 RIFTER	○ タッチパネル
	22/08		ELA-V12	ELA-H2	2022 PEUGEOT 208	○ タッチパネル

	24/08			ELA-H3	2024 PEUGEOT 208	○ タッチパネル
	23/01	ELA-V10S	ELA-V12		2023 E2008	○ タッチパネル 要I Phone BluetoothはOFFにしてください
LAND ROVER	21/03	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 Rover Sports SVR	○ NAVIシステムが PIVI搭載車
	21/01	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021-2022 DEFENDER	○ NAVIシステムが PIVI搭載車
	23/07	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2023 DEFENDER	○
	22/05	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2018 VELAR	○ カーブレイ付 TOUCH PRO DUO 10インチ
					ELA-V10S/ELA-H2ユーザーのお客様	2023年7月以降のアップデートにおける制限がありますのでお問い合わせください、対策アップデート
	24/1		ELA-V12	ELA-H3	2024 DEFENDER	○
JAGUAR	20/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 XF	○タッチパネル
	22/06		ELA-V12	ELA-H3	2022 E-PACE	○タッチパネル
	21/11	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021-2022 F-PACE	○タッチパネル
	23/07		ELA-V12	ELA-H3	2023 F-PACE	○タッチパネル
MASERATHI	21/01		ELA-V12	ELA-H3	2021 QUATTOPORTE	○
	21/04		ELA-V12	ELA-H3	2018・2021 GHIBLI	○
	23/07		ELA-V12	ELA-H3	2023 GHIBLI	○
Lamborghini	21/03	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2021 Abentador	○ ジョグコントロール 要マウス
	21/09	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 Urus	○タッチパネル
	23/03	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2020 Urus	○タッチパネル
Cadillac	21/7				2021 エスカレード 並行車	×タッチパネル 2〜3分経つと 自動で切断される (動作したとしてもいつ切断されるかわからない マウス必要) 基本NGです。
	21/8		ELA-V12	ELA-H3	2020 XT5 TYPE Aで接続	○
	22/05		ELA-V12	ELA-H3	2022エスカレード	○
	22/05		ELA-V12	ELA-H3	2021エスカレード	○
Lincoln	22/05	ELA-V10S	ELA-V12	ELA-H3	2019 ナビゲーター シンク(SYNC)3ナビ付	○タッチパネル
CHEVROLET	22/05		ELA-V12	ELA-H3	2017 Camaro	○タッチパネル
	24/01			ELA-H3	2020 コルベット C8型	○タッチパネル
BYD	23/08		ELA-V12	ELA-H3	2023 Atto3	○タッチパネル

Hyundai

23/07

ELA-V12

ELA-H3

IONIQ5

○タッチパネル